




Inskrypcje na balustradzie – widoczna m. in. data 1741

Balustrady empor zostały wykonane jako komplet wraz z prospektem organowym na początku XVII wieku. Drewno pierwotnie niepolichromowane pokryto w późniejszym okresie lakierem, który spowodował pociemnienie drewna aż do czerni oraz nadał powierzchni połysk, obecnie w wielu miejscach ślepy. Drewno zostało zaatakowane przez owady – drewnojady, widoczne są świeże ślady żerowania. Od strony empor balustrady posiadają klęczniki, obecnie bardzo zniszczone i spróchniałe. Powierzchnia drewna od strony wewnętrznej latami była niszczonea poprzez wycinanie napisów na całej powierzchni drewna. Jednak wiele z tych napisów stało się już cennymi inskrypcjami, ponieważ najstarsze pochodzą i XVIII, a być może nawet z XVII wieku.

Przewidywany program prac:

1. Dokumentacja stanu zachowania
2. przeprowadzenie badań konserwatorskich
3. Ewentualny demontaż i przewiezienie do pracowni lub prace z rusztowania ustawionego do konserwacji ścian
4. Wstępne oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych
5. Dezynfekcja i dezynsekcja drewna metodami chemicznymi