



Ubytki drewna na gzymsie stali południowych.
Widoczna destrukcja spowodowana działalnością owadów



Uszkodzenia mechaniczne kłęczników stali południowych.